



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
55/2019	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	20.6.2019
Saksansvarlig: Grethe Andersen Saksbehandler: Grethe Andersen og Jon Mathisen		

Bygningsmessige tiltak etter Arbeidstilsynets tilsyn på ambulansestasjoner

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar de bygningsmessige tiltakene for å lukke Arbeidstilsynets pålegg i Ambulansetjenesten til orientering.

Bakgrunn

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) fikk i sak 43/2019 orientering om oppfølgingsarbeidet etter arbeidstilsynets tilsyn i Ambulansetjenesten i UNN. Arbeidstilsynet har gitt tilbakemelding om at vi for alle stasjonene kan lukke pålegg som omhandler informasjon og opplæring i forhold til manuelt arbeid, biologisk helsefare, vold og trussel samt opplæring av verneombud. UNN har fått ny frist 01.09.2019 for kartlegging og risikovurdering av biologiske faktorer og fremlegge tiltak og plan for biologisk helsefare (smittevern).

Direktøren og akuttmedisinsk klinikk er innkalt til oppfølgings-/veiledningsmøte med Arbeidstilsynet 12. juni 2019. Som forberedelse til dette møtet har Drifts- og eiendomssenteret gjennomgått de bygningsmessige forholdene som må gjøres for å tilfredsstille krav til smittevern for den enkelte stasjon.

Formål

Formålet med saken er å gi styret orientering om nødvendige bygningsmessige tiltak og kostnader for å lukke arbeidstilsynets pålegg i Ambulansetjenesten. Kostnadene vil fordeles på 2019 og 2020.

Saksutredning

Pålegg fra arbeidstilsynet for flere av ambulansestasjonene gjelder forhold knyttet til ren og skitten sone, tilgang på forskriftsmessig vaskemaskin (industrivaskemaskin) og

garderobeforhold. Stasjonene er noe ulikt utformet, og av varierende alder. Det er derfor ulike løsningsforslag på noen av de samme utfordringene for de forskjellige stasjonene. Noen av tiltakene kan løses organisatorisk ved endrede rutiner i forhold til bruk av ren og skitten sone.

Ambulansestasjonen i Tromsø har den største utfordringen bygningsmessig. Tiltak for å lukke kravene fra tilsynet lar seg ikke gjøre uten å utvide arealet. I påvente av ny ambulansestasjon er det derfor foreslått å leie brakker til påkobling av eksisterende bygg for å etablere garderober og vaskerom.

Tiltakene for stasjonene vi leier må utføres av utleier, og håndteres gjennom økte årlige leiekostnader.

De samlede kostnadene for tiltakene som er skissert er omtrent 6,6 mill kr som en engangskostnad, i tillegg til økte leiekostnader på 2,9 mill kr årlig, tabell 1.

Ambulansestasjon	Fra arbeidstilsynets rapport vedrørende bygningsmessige forhold	Tiltak	Engangskostnad (mill kr)	Årlig økt kostnad (mill kr)	Kommentar
	Ansatte i ambulansetjenesten er utsatt for smitte i jobben gjennom pasientkontakt og arbeidslokalene er trangbode med betydelige utfordringer i forhold til smittevern. Eks: det skilles ikke på ren og uren sone, garderober er overfylt. Private, rene og brukte arbeidsklær oppbevares om hverandre i skapene. De fleste har kun ett klesskift. Når det ene klesskiftet vaskes på vaskeri(Åsgård) er det fare for at det kommer bort eller at det ikke er på plass når det skal brukes. Noen vasker derfor klær hjemme. I garasje rengjøres utstyr og blir innvendig. Samme vaskerbøtter brukes til ulik rengjøring.	Etablere vaskerom med adkomst fra garasje Sette opp brakker på nedsida av ambulansestasjonen med dusj, vaskemaskiner og garderober Ledig areal i ambulansestasjonen etter at dusj og garderober flyttes i brakker brukes til ekstra kontorer og oppholdsrom.	1,0 1,2 1,0		Leieavtale. Engangskostnad gjelder utstyr som vaskemaskiner etc. og fundamentering. Skisser utarbeidet, må ferdigregnet og prosjekteres
Tomstø	Bygget med ambulansestasjonen er ikke tilrettelagt for ren og skitten sone. Vask av tøy er ikke etter dagens policy, ikke skille mellom ren og skitten sone.	Anbud på ny ambulansestasjon lyst ut mai 2019		1,0	Ikke mulig å bygge om eksisterende stasjon til å oppfylle dagens krav om ren og skitten sone
Setermoen					
Hansnes	Ny stasjon. Ingen pålegg på bygg/infrastruktur. Inndertid ser vi at vask av tøy er ikke etter dagens policy og ytterjakker henger i korridor sammen med annet privat tøy.	Ingen Eksisterende garderobeenskap må benyttes for yttertøy (løses organisatorisk ved bedre rutiner) Innkjøp av industrivaskemaskin og bytting av avløpsrør			
Andslimoen		Må løses organisatorisk, bedre rutiner/opplæring Innkjøp av industrivaskemaskin og bytting av avløpsrør	0,1		
Berg	Bygget med ambulansestasjon er tilrettelagt med mulighet for ren og skitten sone, dette krever gode rutiner blant de ansatte. Klær vaskes i husholdningsvaskemaskin, ikke fokus på renhold av sko.		0,1		
	Det kom frem under tilsynet at arbeidslokalene er trangbode med betydelige utfordringer i forhold til smittevern. F.eks. skilles det ikke på ren og uren sone og garderober har for få skap. Vikarer har ikke egne skap. Det er forskjellig praksis på oppbevaring av rene, brukte og private klær i skapene. De fleste har to til tre klesskift. Klær kan sendes til vask i industrivaskemaskin på sykehuset, men de fleste klær vaskes i husholdningsmaskin på stasjonene.	Ombygging for mer garderobeplass, innkjøp industrivaskemaskin, tørketrommel og skap	0,2		
Narvik	Det er vanskelig å skille ren og skitten sone på ambulansestasjonen. Det mangler sluse mellom garasje, vaskerom og garderober. Ansatte forsøker imidlertid å skifte sko når de skal i garasjen for å redusere smitterisiko. Det er ikke nok skaplass til alle i garderober. Private, rene og brukte klær oppbevares om hverandre i skapene. Ansatte har opp til fire klesskift. Arbeidstøyet vaskes i husholdningsmaskin på stasjonen.				
Nordkjosbotn		Ny ambulansestasjon må ut på anbud	3,0	0,9	Ikke mulig å bygge om eksisterende stasjon til å oppfylle dagens krav om ren og skitten sone
Harstad					Tidligere godkjent av arbeidstilsynet
TOTALE KOSTNADER			6,6	2,9	

Tabell 1 Tiltak og kostnadsoverslag ambulansestasjoner

Medvirkning

De foreslåtte tiltakene er behandlet i KVAM gruppene i Akuttmedisinsk klinikk. KVAM gruppene påpeker at flere stasjoner er for små i forhold til garderobeløsninger, og mener det er krevende å løse utfordringene knyttet til ren og skitten sone ved organisatoriske endringer.

Det vises til egne referat fra brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalg og drøftingsmøte med tillitsvalgte.

Vurdering

Direktøren vurderer de foreslåtte bygningsmessige tiltakene, sammen med endrede rutiner for å skille ren og skitten sone organisatorisk, som nødvendige for å lukke arbeidstilsynet pålegg. Direktøren har forståelse for KVAM gruppens innspill, og understreker viktigheten av arbeidet med gode rutiner for smittevern der disse ikke kan løses bygningsmessig. Leiekontraktene på de ulike ambulansestasjonene har ulik utløpsdato. Etter hvert som kontraktene utløper vil nye tilbud utformes i tråd med Arbeidstilsynets krav, både med hensyn til skille mellom ren og skitten sone, garderobeplass og øvrige arbeidsmiljøkrav. I tillegg vil ambulansestasjonene som ikke var en del av tilsynet bli gjennomgått i løpet av 2020 for å kartlegge eventuelle behov for bygningsmessige tiltak.

Deler av engangskostnadene påløper inneværende år og vurderes opp mot øvrige prioriteringer i Drifts- og eiendomssenteret. Engangskostnadene som påløper i 2020 samt de årlige økte leiekostnadene håndteres i virksomhetsplanleggingen.

Konklusjon

Direktøren vurderer tiltakene som er kostnadsberegnet til 6,6 mill kr, i tillegg til økte årlige leiekostnader på 2,9 mill kr, som nøkterne og helt nødvendige for å lukke Arbeidstilsynets pålegg.

Tromsø, 7.6.2019

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør